

IKOスラストワッシャ付きカムフォロアは、外輪とスタッド頭部及び側板とのアキシアル方向の滑り面の 摩擦と摩耗を防止するためのIKO独自の製品で、取付けに慣れておらず、取付誤差が発生しやすい場合などにも ご活用いただけます。ご興味を持っていただいた方にはご紹介いたしますので、ぜひお気軽にお問合せください。

◆教えて!イコボ(IKOBO)!

第17回:カムフォロアの取付けに慣れていなくて…

少し傾けて取り付けたら、側板方向に荷重がかかって壊れてしまいました。改善方法はありますか?



そんな時には、「IKOスラストワッシャ付きカムフォロア」が最適です! 特殊合成樹脂製のスラストワッシャで、アキシアル方向の滑り面の摩擦と摩耗を防ぐことが可能です。 今回は、「IKOスラストワッシャ付きカムフォロア」の特長を、解説していきます!




滑り面に 摩擦が発生!

考えられる原因









取付誤差による部品摩耗

側板や外輪幅面に摩耗が発生していることから、偏荷重によるアキシアル荷重が発生していたと推測され、 下図のように破損が進行したと考えられます。

● 偏荷重の発生

▶❷ 側板・外輪側面の摩耗

3 保持器の変形・破損 ローラの片側回転により 保持器にねじり力が発生

回転がロックし

◆ 外輪外径面のかじり発生

▶ そんな時には··· 「IKOスラストワッシャ付きカムフォロア」が最適です!

耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが 組み込まれているので、取付誤差などにより発生する 外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。

■ 選択可能な製品仕様

	材料の種類		ころの案内方式		シール部の構造		外輪外径面の形状	
	無記号	F	無記号	V	無記号	UU	無記号	R
Ī	炭素鋼	ステンレス鋼	保持器付き	総ころ	シールド形	シール形	円筒外輪	球面外輪

⇒ 標準品と比較した耐久試験の結果は次ページに!



IKOスラストワッシャ付きカムフォロアの

製品ページはこちら!



CADデータをダウンロードする!




気になることを聞いてみる!



▶ 取付誤差が発生する状況下での標準品との比較

下記のような耐久試験にて、取付誤差の発生を想定しカムフォロアを傾けた状態で回転させ、 スラストワッシャ有無の条件で耐久性を比較しました。

〇試験条件	O試験条件				
ラジアル荷重	490N				
回転数	2062rpm				
ミスアライメント	有り				
試料	①CF10BR (スラストワッシャ無) ②CF10WBR (スラストワッシャ付)				



〇試験結果

試料	損傷状況	
①CF10BR	スタッドのツバ部摩耗	
(スラストワッシャ無)	スタッドのツバ部摩耗	
②CF10WBR	スラストワッシャ無し品より約10倍の耐久時間後、 軌道面、ローラにフレーキング	
(スラストワッシャ付)	スラストワッシャ無し品より約10倍の耐久時間後、 異常なしのため試験中断	

滑り面の摩耗により破損

フレーキングによる破損であり、 **滑り面には異常が見られない**

➡ 取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、

滑り面の摩擦と摩耗を防止します!



製品ページをのぞいてみる!



関連リーフレットをダウンロードする!

※クリックすると、リーフレットデータのダウンロードが開始されます。

製品カタログ ダウンロード はこちら!

メルマガQuizの答え



設問:カムフォロアの取付誤差を緩和したい時に、 有効な製品仕様は下記のうちどれでしょう。

A. 円筒外輪

B. 炭素鋼製

C. 球面外輪

※球面外輪は、取付誤差による端荷重の緩和に有効です。

ホームページ: https://www.ikont.co.jp/

ムービーライブラリー: https://www.ikont.co.jp/product/movie/index.html

採用事例: https://www.ikont.co.jp/product/industry/index.html

製品選定サポート: https://www.ikont.co.jp/product/support/index.html

ご不明な点は、お気軽に┃┃┃・取扱販売店にご相談ください。

お問い合わせ先

NEW! 製品ページをリニューアル!

MECHATRONICS SITE

